





HPA-0 8 CS Plus

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 238987

Zalecany osprzęt

| Produkt | Numer katalogowy | Typ | Opis |
|---|------------------|-----------------------|---|
|  | 238686 | <u>WK 1.1</u> | Konsola ścienna |
|  | 229336 | <u>ISG web</u> | Internet Service Gateway (Internetowa Bramka Serwisowa) |
|  | 236693 | <u>SK 2</u> | Konsola stojąca |
|  | 239106 | <u>CH 1</u> | Pokrywa przyłączy hydraulicznych |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,
musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub
autoryzowany Zakład Serwisowy.